

VERKORT DETECTIERAPPORT

Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

Project : Ysselsteyn - Kievitsweg
Opdrachtgever : Strijbos Projectontwikkeling B.V.
Opsteller : Dhr. B. (Bram) Muller
Documentnaam : G.027600-HEO-DET-RAP-01-1
Wvb-nummer : Wvb-250103
Versie : 1.0
Plaats en datum : Rosmalen, 10-07-2025



blad: 1 van 2

Geachte mevrouw Strijbos,

Op dinsdag 8 juli 2025 is door Heijmans Infra B.V. Bodem een non-realtime passieve oppervlakedetectie uitgevoerd ter plaatse van de geplande nieuwbouw aan de Kievitsweg in de gemeente Venray. Het onderzoek is uitgevoerd met het passieve VXV8 detectiesysteem van de firma Vallon. Dit systeem detecteert ferro verstoringen in de bodem. Gekoppeld aan een RTK systeem kunnen objecten worden gelokaliseerd en eventueel worden benaderd.

Uitvoering en resultaat

In totaal is er 17640m² vlakdekkend gedetecteerd, waaruit blijkt dat de meetdata dermate verstoord is door de vele objecten in de bodem dat objecten niet individueel te onderscheiden zijn. Dit kan het gevolg zijn van ijzerhoudende voorwerpen (b.v. ferro houdende puinresten) in de ondergrond. Deze verstoringen beïnvloeden de detectieresultaten dusdanig, dat er op basis van de detectieresultaten geen uitspraak gedaan kan worden over de eventuele aanwezigheid van OO.



VERKORT DETECTIERAPPORT

Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten

Project : Ysselsteyn - Kievitsweg
Opdrachtgever : Strijbos Projectontwikkeling B.V.
Opsteller : Dhr. B. (Bram) Muller
Documentnaam : G.027600-HEO-DET-RAP-01-1
Versie : 1.0
Plaats en datum : Rosmalen, 10-07-2025

blad: 2 van 2

Conclusie en advies

Voortkomend uit de oppervlakte detectie is het advies om de locatie van de eerste 20 tot 30cm te ontdoen doormiddel van afgraven en vervolgens nieuwe passieve oppervlakedetectie toe te passen. Na analyse van luchtfoto's op de site www.topotijdreis.nl zijn we tot de conclusie gekomen dat er de afgelopen jaren behoorlijk oppervlakkige grondroeringen zijn geweest zie bijlage 1 deze zullen ook mede de vele objecten verklaren die de meetdata verstoord. Deze laag kan op reguliere wijze worden ontgraven zoals beschreven in paragraaf 5.1.3 geroerde bodemlagen in het "Gemeentelijk beleid ontplofbare oorlogsresten" binnen de gemeente Venray. Na de nieuwe detectie, na benadering, identificatie en daar waar mogelijk wegnemen van de objecten kunnen deze locaties vrijgegeven worden voor vervolgwerkzaamheden, zijnde het herinrichten van het perceel aan de Kievitsweg te Ysselsteyn.

Wij vertrouwen erop u hierbij van voldoende informatie te hebben voorzien.

Hoogachtend,

Bram Muller
Senior deskundige-OOO
Heijmans Explosieven Opsporing

Bijlage 1: Luchtfoto's grondroeringen

